


점검 확인서



□ 업체 정보			
업체명	삼성엔지니어링 근로자 엔지니어	소재지	서울 강동구
담당자	윤상현 대표	연락처	010-4955-4362
방문목적	내부저항 상승	방문일자	2024. 01. 29 (월)
□ 점검 현황			
제품명	ESP200-12(+)	설치수량	30EA x 2조
제조일/설치일	231111 / 23. 12. 29	설치장소/용도	2동 UPA A-1, 2
충전 전압/전류	충전V: 402.4[V]	내부저항	
방전 전압/전류	DC: 0[A], AC: 0[A]	비중/온도	24~25[°C]
설치 상태	4단	외관 상태	양호
□ 점검 결과			
<p>UPS A-2 #23번 전압: 11.4[V], 내부저항: 57.1[mΩ]으로 다른 전지에 비해 저항값 및 내부저항 상승하여 교체 필요. 이외에 다른 전지 전압, 내부저항 양호</p>			
상기 점검결과를 확인 하였습니다.  (인)			
□ 확인 사항			
□ 로케트 배터리를 친구/지인 등 주변에 얼마나 추천하고 싶으신가요? 추천 정도를 0~10점 사이로 선택해 주세요			
① --- ② --- ③ --- ④ --- ⑤ --- ⑥ --- ⑦ --- ⑧ --- ⑨ --- ⑩			
<input type="checkbox"/> 비추천		<input type="checkbox"/> 추천	
<input type="checkbox"/> 강력 추천			
□ 추천 사유 : <input checked="" type="checkbox"/> 품질 <input type="checkbox"/> 수명 <input type="checkbox"/> 가격 <input type="checkbox"/> 디자인 <input type="checkbox"/> 서비스 <input type="checkbox"/> 브랜드 이미지			
□ 비추천 사유 : <input type="checkbox"/> 품질 <input type="checkbox"/> 수명 <input type="checkbox"/> 가격 <input type="checkbox"/> 디자인 <input type="checkbox"/> 서비스 <input type="checkbox"/> 브랜드 이미지			
□ 고객님의 연령은 어떻게 되시나요? <input type="checkbox"/> 20대 <input type="checkbox"/> 30대 <input type="checkbox"/> 40대 <input checked="" type="checkbox"/> 50대 <input type="checkbox"/> 60대 이상			