점검 확인서

SEBANG
세방전지(주)

▣ 업체 정보

업체명	SK 허브 블루	소재지	서울 마포구
담당자	정철 관리소장	연락처	010-2830-2994
방문목적	배터리 누액점검	방문일자	2023.03.13

▣ 점검 현황

제품명	RPR0-12	설치수량	9EA
제조일/설치일	KA1C18/21.01.12	설치장소/용도	정류기용
충전 전압/전류	111.9 [V] / DC: 0[A], AC: 0[A]	내부 저항	4.52~4.63 [mΩ]
방전 전압/전류	12.42~12.44[V]	비중/온도	1.17~1.19[℃]
설치 상태	3단 3열	외관 상태	인디케이터부분 백화

▣ 점검 결과

충전전압 111.9[V]로 당사 권장충전전압 대비 (111.4[V]) 6[V] 낮아 조정이 필요함. 인디케이터 부분은 누액이 아닌 가스 배출로 인한 백화 현상으로 세척작업 완료

상기 점검결과를 확인 하였습니다 정철 (인)

▣ 확인 사항

▣ 로케트 밧데리를 친구/지인 등 주변에 얼마나 추천하고 싶으신가요? 추천 정도를 0 ~10점 사이로 선택해 주세요

⓪---①---②---③---④---⑤---⑥---⑦---⑧---⑨---⑩

비 추천 | 추천 | 강력 추천

▣ 추천 사유 : □ 품질 □ 수명 ☑ 가격 □ 디자인 □ 서비스 □ 브랜드 이미지

▣ 비추천 사유 : □ 품질 □ 수명 □ 가격 □ 디자인 □ 서비스 □ 브랜드 이미지

▣ 고객님의 연령은 어떻게 되시나요? □ 20대 □ 30대 □ 40대 ☑ 50 대 □ 60대 이상

2023-03-13 08:45:52
세방전지(주)/CS중부파트/이종엽/192.168.0.40본 문서에 대한 모든 책임은 출력자에게 있으며, 문서의 소유권은 세방전지에 있으므로 유출시 법적 처벌을 받을 수 있습니다.