점검 확인서

SEBANG
세방전지(주)

□ 업체 정보

업체명	서울 상록회관	소재지	서울시 강남구
담당자	한준기 팀장	연락처	010-6343-4685
방문목적	내부저항 상승	방문일자	2023.06.01

□ 점검 현황

제품명	ESP 200-12 (+)	설치수량	90EA (30EA x 3조)
제조일/설치일	230103 / 230203	설치장소/용도	전기실 UPS용
충전 전압/전류	400.4[V] / DC: 5~10[A], AC: 6.3~8[A]	내부 저항	2.11 ~ 3.5 [mΩ]
방전 전압/전류	13.17 ~ 13.43[V]	비중/온도	26.4 ~ 26.8 [°C]
설치 상태	3조 직, 병렬	외관 상태	양호

□ 점검 결과

DC: 5~10[A], AC: 6~8[A] 헌팅및 리플전류 발생.
전압은 양호하나, 내부저항 흔들림 (UPS 배터리적 OFF 후 재측정 필요)
6월 재점검 예정 (배터리 성능 이상없음)

상기 점검결과를 확인 하였습니다 한준기 (인)

■ 확인 사항

■ 로케트 밧데리를 친구/지인 등 주변에 얼마나 추천하고 싶으신가요? 추천 정도를 0 ~10점 사이로 선택해 주세요

⓪---①---②---③---④---⑤---⑥---⑦---⑧---⑨---⑩

비추천 | 추천 | 강력 추천

■ 추천 사유 : ☑ 품질 □ 수명 □ 가격 □ 디자인 □ 서비스 □ 브랜드 이미지

■ 비추천 사유 : ☒ 품질 □ 수명 □ 가격 □ 디자인 □ 서비스 □ 브랜드 이미지

■ 고객님의 연령은 어떻게 되시나요? □ 20대 □ 30대 □ 40대 ☑ 50 대 □ 60대 이상

2023-03-13 08:45:52