

업체명	산동 건축화 신원		CHECK SHEET	
담당자 (TEL)	류 승호		054-851-0756 010-9163-0414	

한동시 도산면 퇴계로 1997

제품명	LOT NO	수량	설치장소	점검일자	점검자
ESP 160-P	2017. 11. 11	30	전선 UPS 1호	18. 7/06	세방전지 CS팀 김창섭

※ 점검결과

NO	전압(V)	내부저항 (mΩ)	방전후 전압/전류	NO	전압(V)	내부저항 (mΩ)	방전후 전압/전류	NO	전압(V)	내부저항 (mΩ)	방전후 전압/전류
1	12.04	2.51	/	21	12.01	2.57	/	41			/
2	12.89	2.49	/	22	12.89	2.55	/	42			/
3	12.22	2.49	/	23	12.08	2.50	/	43			/
4	12.14	2.49	/	24	12.12	2.49	/	44			/
5	12.89	2.44	/	25	12.89	2.52	/	45			/
6	12.95	2.50	/	26	12.88	2.53	/	46			/
7	12.27	2.46	/	27	12.89	2.53	/	47			/
8	12.13	2.50	/	28	12.88	2.53	/	48			/
9	12.23	2.43	/	29	12.88	2.49	/	49			/
10	12.94	2.48	/	30	12.28	2.49	/	50			/
11	12.24	2.50	/	31			/	51			/
12	12.28	2.45	/	32			/	52			/
13	12.21	2.48	/	33			/	53			/
14	12.28	2.46	/	34			/	54			/
15	12.21	2.47	/	35			/	55			/
16	12.31	2.47	/	36			/	56			/
17	12.31	2.46	/	37			/	57			/
18	12.26	2.44	/	38			/	58			/
19	12.05	2.57	/	39			/	59			/
20	12.27	2.54	/	40			/	60			/

				총 전 압(V)	392.8 V 12.99V/EA
전지배열		충전DC전류	0 A	충전AC전류	0 A
제품외관		연결,조임상태		액면상태	
환기상태		주위온도	23 ℃	축전지온도	23 ℃
정류기(UPS)	유지용선 (2017. 12월)	설치년도	17. 12/30	교체예상년도	

※ 점검결과

- 사이마링 설치.

- B/S 상태 이상없음.

- 충전전압 낮음 (최강 충전전압 : 13.32V/EA)