

# 점검 확인서



## □ 업체 정보

업체명	SKT 원주원흥 가전국	소재지	강원도 원주
담당자	박진세	연락처	이0-9219-0316
방문목적	내부러항 상승 (오너팅)	방문일자	2023.10.24(화)

## □ 점검 현황

제품명	MSB600	설치수량	12EA / 12EA
제조일/설치일	190109EC / 181117E	설치장소/용도	정류기용
충전 전압/전류	DC: 0(A), AC: 0(A), 충전V: 21.08	내부저항	0.37 ~ 0.49[mΩ] / 0.4 ~ 0.89[mΩ]
방전 전압/전류	2.24 ~ 2.25[V] / 2.25 ~ 2.26[V]	비중/온도	26 ~ 27 [°C]
설치 상태	1단 배음 설치	외관 상태	양호

## □ 점검 결과

전반적인 내부러항 상승하여 수명 종료로 취급되어 안정적인 운용을 위해 전설 교체 권고. (MSB 오너팅)

상기 점검결과를 확인 하였습니다

박진세 (인)

## □ 확인 사항

□ 로케트 배터리를 친구/지인 등 주변에 얼마나 추천하고 싶으신가요? 추천 정도를 0 ~ 10점 사이로 선택해 주세요

① --- ② --- ③ --- ④ --- ⑤ --- ⑥ --- ⑦ --- ⑧ --- ⑨ --- ⑩

비추천

추천

강력추천

□ 추천 사유 :  품질  수명  가격  디자인  서비스  브랜드 이미지

□ 비추천 사유 :  품질  수명  가격  디자인  서비스  브랜드 이미지

□ 고객님의 연령은 어떻게 되시나요?  20대  30대  40대  50대  60대 이상