

점검 확인서



□ 업체 정보			
업체명	우산주공 3단지	소재지	광주
담당자	정영범 전기과장	연락처	010-5596-9643
방문목적		방문일자	3/13
□ 점검 현황			
제품명	SLD150 외 기	설치수량	9. 4. 4
제조일/설치일	2012. 11. 28 / 2012. 12. 26 2017. 9. 21 / 2017. 10. 30 2022. 11. 18 / 2023. 01. 06	설치장소/용도	정류기. 비상발전기. 방충장비
충전 전압/전류		내부 저항	
방전 전압/전류		비중/온도	
설치 상태	양호	외관 상태	양호
□ 점검 결과			
<p>정류기 및 비상발전기 교체 요청. 비상발전기 부동충전전압 높게 설정되어 있어 상향 조정 요청. 방충장비용 부동충전전압 높게 설정. 하향 조정 요청</p>			
상기 점검결과를 확인 하였습니다. 정영범 (인)			
□ 확인 사항			
□ 로케트 배터리를 친구/지인 등 주변에 얼마나 추천하고 싶으신가요? 추천 정도를 0~10점 사이로 선택해 주세요			
○ — ① — ② — ③ — ④ — ⑤ — ⑥ — ⑦ — ⑧ — ⑨ — ⑩			
비 추천		추천	강력 추천
□ 추천 사유 : □ 품질 □ 수명 □ 가격 □ 디자인 □ 서비스 □ 브랜드 이미지			
□ 비추천 사유 : □ 품질 □ 수명 □ 가격 □ 디자인 □ 서비스 □ 브랜드 이미지			
□ 고객님의 연령은 어떻게 되시나요? □ 20대 □ 30대 □ 40대 □ 50대 □ 60대 이상			