

점검 확인서



□ 업체 정보			
업체명	LG+포평택 한산 2 개성	소재지	경기도 평택
담당자	송경석	연락처	이0-2009-3137
방문목적	전압불량 (리전압)	방문일자	2023. 07. 19

□ 점검 현황			
제품명	ESF/50-12	설치수량	4EA
제조일/설치일	VV23 (27) / 23년 6월	설치장소/용도	정규기동 (목외)
충전 전압/전류	53.5[V] / DC:0[A], AC:0[A]	내부 저항	3.55 ~ 14.96[mΩ]
방전 전압/전류	11.68 ~ 14.04[V]	비중/온도	30 ~ 31[°C]
설치 상태	양호	외관 상태	양호

□ 점검 결과

#2번 전지 전압: 11.68[V], 내부저항 14.96[mΩ]으로 열등실로 추측되어 교체 진행. 나머지 전지 전압 및 내부저항 상태 양호함.

교체 전지 전압: 12.91[V], 내부저항 4.2[mΩ] 양호 (LOT: VV23D13)

상기 점검결과를 확인 하였습니다 송 경 석 (인)

□ 확인 사항

□ 로켓트 배터리를 친구/지인 등 주변에 얼마나 추천하고 싶으신가요? 추천 정도를 0 ~ 10점 사이로 선택해 주세요

① --- ② --- ③ --- ④ --- ⑤ --- ⑥ --- ⑦ --- ⑧ --- ⑨ --- ⑩

비추천 추천 강력 추천

□ 추천 사유 : 품질 수명 가격 디자인 서비스 브랜드 이미지

□ 비추천 사유 : 품질 수명 가격 디자인 서비스 브랜드 이미지

□ 고객님의 연령은 어떻게 되시나요? 20대 30대 40대 50대 60대 이상