

점검 확인서



세방전지(주)

□ 업체 정보

업체명	KT 여의도지사	소재지	서울
담당자	김종일 차장	연락처	010-9653-9323
방문목적	방관전류 불평형	방문일자	2023. 08. 23

□ 점검 현황

제품명	V6S1600 (KT형식) PIG00110	설치수량	25EA x 23
제조일/설치일	2021. 10. 19	설치장소/용도	OTV-12, 23 (5층)
충전 전압/전류	DC: 0.7[A], AC: 0.4[A] / 55.24[V]	새부재함	0.71 ~ 0.89 [mA]
방전 전압/전류	2.19 ~ 2.22 [V]	비중/온도	28.7 ~ 29.2 [°C]
설치 상태	사용 설치	외관 상태	양호

□ 점검 결과

전압 및 내방저항 상태 양호. #6번~#7번 케이블 부분 방관전류 불평형 발생하여 공강이 된 이후 소전류 반응 예정.

상기 점검결과를 확인 하였습니다. 김종일 (인)

□ 확인 사항

□ 로케트 배터리를 친구/지인 등 주변에 얼마나 추천하고 싶으신가요? 추천 정도를 0~10점 사이로 선택해 주세요

0 — 1 — 2 — 3 — 4 — 5 — 6 — 7 — 8 — 9 — 10

비추천 추천 강력 추천

□ 추천 사유 : 품질 수명 가격 디자인 서비스 브랜드 이미지

□ 비추천 사유 : 품질 수명 가격 디자인 서비스 브랜드 이미지

□ 고객님의 연령은 어떻게 되시나요? 20대 30대 40대 50대 60대 이상