VOLVO

작업지시서

볼보트럭코리아
남부산사업소

고객명	유덕상	오더	3020796
시	부산시	오더 생성일	2026-01-13
전화(팩스)	010-3865-6798	주행거리	559678 → 559678km
차량 등록번호	부산 98 사 6714	신차 출고일자	2022-01-27
새시 번호	A-889815	정비 책임자	남경필
작업 예정일	2026-01-13	작업 완료 예정일	2026-01-13

보증 아니오

보증 범위	
코드	설명

PCID : 487453
섀시 : A-889815 13100338 3

라인	작업	설명	지불코드	작업등급	정비사	시간	
0002	001	견인차량 ~~시동불량 / 에어안착 / 배터리경고등 / 다수 경고등발생~~ 에러코드 점검 배터리 저압 다수발생 배터리 측정 1번배터리 7V ~~배터리~~ BAD CELL 경고점등 2번배터리 2V REPLACE 1번배터리 교체후 정상확인 → 무상교체 2번배터리 고객부담 교체 → 고객무상 1번배터리 불량으로 인한 시동불능및 에러코드 점등 1번배터리 교체 ~~보조배터리 및 주축 교체시 알 (고객) 교체~~ 남경필	00				00

노트

작업지시서에 보고된 부품을 적용하고 서비스를 수행하는 것에 동의합니다.

정비책임자 남경필 서명 남경필 고객 서명 유덕상